

Radverkehrskonzept LK Reutlingen

Nr.	Kommune	Ort	Merkmal	Teil des Radrou- ten- etzes	Entfernung zum Zielpunkt	Bestand			Service- Angebot	Anmerkungen Bestand	Mängel		Umbau / Neubau	Maßnahme		Weitere Maßnahmen im Zusammenhang	Anmerkungen Maßnahme	Beteiligung / Planungen		Geodaten
						Art der Halterung	Überdachung	Kapazität			Mängelbeschreibung	Benötigte Kapazität		Maßnahmenbeschreibung	vorliegende Planungen			Anmerkungen Beteiligung		
8	Bad Urach	Gustav-Werner-Schule	Schule	Ja	< 50 m	Vorderradhalter (66 Abstellplätze); Anlehnbügel (120 Abstellplätze)	Teilweise (24 Abstellplätze)	186	Nein	Bestandsdaten beziehen sich auf drei Radabstellanlagen (id 103, 108 und 110). Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügel die Anzahl der Halterungen beschreibt (Kapazität je 2 Räder). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen über einen Witterungsschutz.	139	Umbau	Herstellung von mindestens 19 weiteren Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 46 weitere Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.					Point (9.18382611598053877 48.59009363920664271)	
9	Bad Urach	Gemeinschaftsschule	Schule	Nein	50-100 m	Vorderradhalter (10 Abstellplätze); Anlehnbügel (68 Abstellplätze)		78	Nein	Bestandsdaten beziehen sich auf drei Radabstellanlagen (id 227, 228 und 229), von denen sich zwei an der angrenzenden Sporthalle befinden. Auf Basis des Luftbilds wird vermutet, dass kein Witterungsschutz vorhanden ist (kein Datenbestand). Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügel die Anzahl der Halterungen beschreibt (Kapazität je 2 Räder). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen über einen Witterungsschutz. Die Radabstellanlagen an der Sporthalle sind grundsätzlich für Schüler:innen nutzbar, weisen jedoch eine Entfernung von > 50 m zum Zielpunkt auf.	110	Neubau	Erweiterung der bestehenden Radabstellanlagen um mindestens 32 Abstellplätze an Anlehnhalterungen. Diese sollten vorrangig im direkten Schulumfeld geschaffen werden. Außerdem sollte ein Witterungsschutz für mindestens 55 Abstellplätze hergestellt werden. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.2039681058208752 48.55994210809809175)		
10	Bad Urach	Neugreuthschule und Schönbein-Realschule	Schule	Ja					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden. Radabstellanlagen sind im Schulumfeld auf Grundlage OpenStreetMap verzeichnet.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	321	Neubau	Herstellung von mindestens 321 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Anlehnung einer Überdachung für mindestens 160 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.		Gemeinsame Maßnahme für Neugreuthschule und Schönbein- Realschule, da ein direkter räumlicher Zusammenhang gegeben ist. Die benötigte Kapazität kann über mehrere Radabstellanlagen bereitgestellt werden, welche eine Entfernung von je > 50 m zum Zielpunkt aufweisen sollten.		Point (9.28748922503240948 48.55184641457894656)		
33	Bad Urach	Gewerbliche Schule Metzingen	Schule	Ja					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	138	Neubau	Herstellung von mindestens 138 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 69 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.27602640769656972 48.54246219101267457)		
34	Bad Urach	Seybold Schule	Schule	Nein					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden. Radabstellanlagen sind im Schulumfeld auf Grundlage OpenStreetMap verzeichnet.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	23	Umbau/ Neubau	Herstellung von mindestens 23 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 12 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.28625370214080981 48.53739078693937614)		
35	Bad Urach	Dietrich-Bonhoeffer- Gymnasium	Schule	Nein	< 50 m	Vorderradhalter	Nein	200	Nein	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Es besteht zudem kein Witterungsschutz.	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Es besteht zudem kein Witterungsschutz.	357	Umbau	Herstellung von mindestens 357 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 179 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.2939660142345133 48.53868032564848466)		
42	Bad Urach	Schillerschule	Schule	Ja	< 50 m	Vorderradhalter (151 Abstellplätze); Anlehnbügel (124 Abstellplätze)		275	Nein	Bestandsdaten beziehen sich auf drei Radabstellanlagen (id 21, 26 und 29). Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügel die Anzahl der Halterungen beschreibt (Kapazität je 2 Räder). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	176	Umbau	Herstellung von mindestens 152 weiteren Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 88 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.35474293234092613 48.52600838590423393)		
50	Bad Urach	Geschwister-Scholl- Realschule und Graf- Eberhard-Gymnasium	Schule	Ja	ca. 100 m	Vorderradhalter (50 Abstellplätze); Anlehnbügel (80 Abstellplätze)	Ja	130	Nein	Bestandsdaten beziehen sich auf zwei Radabstellanlagen (id 6 und 12). Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügel die Anzahl der Halterungen beschreibt (Kapazität je 2 Räder). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen über einen Witterungsschutz.	366	Neubau	Herstellung von mindestens 286 weiteren Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 53 weitere Abstellplätze. Diese sollten vorrangig im direkten Schulumfeld geschaffen werden. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.		Gemeinsame Maßnahme für Geschwister- Scholl-Realschule und Graf-Eberhard- Gymnasium, da ein direkter räumlicher Zusammenhang gegeben ist. Die benötigte Kapazität kann über mehrere Radabstellanlagen bereitgestellt werden, welche eine Entfernung von je > 50 m zum Zielpunkt aufweisen sollten.		Point (9.37901899992712984 48.50242053954170984)		
52	Bad Urach	Barbara-Gonzaga- Gemeinschaftsschule	Schule	Nein					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	176	Neubau	Herstellung von mindestens 176 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 88 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.3947602381239701 48.49338370689665112)		
53	Bad Urach	Georg-Goldstein-Schule / Kaufmännische Schule	Schule	Ja					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	100	Neubau	Herstellung von mindestens 100 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.40576718456267358 48.49468713405020281)		
94	Bad Urach	Gemeinschaftsschule Vordere Alb	Schule	Nein					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	93	Neubau	Herstellung von mindestens 93 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 47 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.51550159189432421 48.49687544990117516)		
95	Bad Urach	Grund- und Werkrealschule St. Johann	Schule	Ja	ca. 100 m	Anlehnbügel		10	Nein	Bezug auf Radabstellanlage der direkt benachbarten Gemeindeverwaltung. Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügel die Anzahl der Halterungen beschreibt (Je 2 Räder pro Anlehnbügel). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Die Nutzung der bestehenden Radabstellanlage der Gemeindeverwaltung ist ggf. mit Konflikten verbunden, außerdem ist die Entfernung zum Zielpunkt zu groß. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	93	Neubau	Erweiterung der bestehenden Radabstellanlagen um mindestens 83 Abstellplätze an Anlehnhalterungen. Diese sollten vorrangig im direkten Schulumfeld geschaffen werden. Idealerweise sollte eine neue Radabstellanlage die gesamte benötigte Kapazität von mindestens 93 Abstellplätzen abdecken. Außerdem sollte ein Witterungsschutz für mindestens 47 Abstellplätze hergestellt werden. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.3397190625565394 48.4528574254082024)		
96	Bad Urach	Berufliche Schule Münsingen	Schule	Nein					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	75	Neubau	Herstellung von mindestens 75 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 38 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.49550126305150677 48.41113394212433008)		
97	Bad Urach	Schillerschule und Gustav- Mesmer-Realschule	Schule	Nein					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden. Radabstellanlagen sind im Schulumfeld auf Grundlage OpenStreetMap verzeichnet.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	194	Umbau/Ne- ubau	Herstellung von mindestens 194 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 97 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.		Gemeinsame Maßnahme für Schillerschule und Gustav-Mesmer-Realschule, da ein direkter räumlicher Zusammenhang gegeben ist. Die benötigte Kapazität kann über mehrere Radabstellanlagen bereitgestellt werden, welche eine Entfernung von je > 50 m zum Zielpunkt aufweisen sollten.		Point (9.49703801512270296 48.40880184948377973)		
125	Bad Urach	Gymnasium Münsingen	Schule	Nein					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden. Radabstellanlagen sind im Schulumfeld auf Grundlage OpenStreetMap verzeichnet.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	174	Umbau/Ne- ubau	Herstellung von mindestens 174 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 87 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.500208170387713 48.40743526407200646)		
29	Dettingen	Dreifürstenschule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum)	Schule	Nein					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	20	Neubau	Herstellung von mindestens 20 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 10 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.50169659687314194 48.40726417098005641)		
30	Dettingen	Georg-Haldenwang-Schule	Schule	Nein					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	21	Neubau	Herstellung von mindestens 21 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 11 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.49948328728631708 48.40741387746700752)		
31	Dettingen	Münsterschule Zwielfalten (Grund- und Realschule)	Schule	Nein					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	93	Neubau	Herstellung von mindestens 93 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 47 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.464176500781479 48.23509645910405652)		
32	Dettingen	Werdenbergschule	Schule	Ja	< 50 m	Vorderradhalter	Ja	8	Nein	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	125	Neubau	Herstellung von mindestens 125 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 63 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.23759163914287207 48.30914029416369715)		
87	Dettingen	Albgymnasium	Schule	Nein					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	61	Neubau	Herstellung von mindestens 61 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 31 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.18799942879580911 48.3900503397177158)		
88	Dettingen	Brühschule GHS Genkingen	Schule	Ja					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	75	Neubau	Herstellung von mindestens 75 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 38 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.1859343175219319 48.40839444405990832)		
7	Dettingen an der Erms	Freie Waldorfschule	Schule	Ja					Nein	Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	111	Neubau	Herstellung von mindestens 111 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 56 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.28059437906498873 48.3822152808466526)		
22	Engstingen	Schulzentrum Freibühlschule	Schule	Ja	< 50 m	Vorderradhalter	Ja	30	Nein	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen über einen Witterungsschutz.	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen über einen Witterungsschutz.	157	Umbau	Herstellung von mindestens 157 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 78 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.28097853192775801 48.38369566511966709)		
23	Engstingen	Uhlandschule	Schule	Ja	< 50 m	Anlehnbügel		16	Nein	Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügel die Anzahl der Halterungen beschreibt (Kapazität je 2 Räder). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	25	Umbau	Erweiterung der bestehenden Radabstellanlagen um mindestens 25 Abstellplätze an Anlehnhalterungen. Außerdem sollte ein Witterungsschutz für mindestens 13 Abstellplätze hergestellt werden. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.2272583124112142 48.48632139305623355)		
65	Engstingen	Friedrich-Schiller-Gymnasium	Schule	Nein	< 50m	Vorderradhalter	Teilweise (24 Abstellplätze)	143	Nein	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen über einen Witterungsschutz.	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen über einen Witterungsschutz.	242	Umbau	Herstellung von mindestens 242 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 212 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.			Bestehende Radabstellanlage meist vollständig belegt	Point (9.22505178370047929 48.46210014730221616)		
66	Engstingen	Wilhelm-Hauff-Realschule	Schule	Nein	< 50 m	Vorderradhalter		98	Nein	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	266	Umbau	Herstellung von mindestens 266 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 133 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.				Point (9.22388101699143803 48.46641842906031172)		
118	Engstingen	Bahnhof	ÖV Kategorie 1	Ja	< 100m	Vorderradhalter (154 Abstellplätze); Fahrradbox (12 Abstellplätze)	Nein	166	Nein	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 75 % verfügen über einen Witterungsschutz. Weniger als 25 % sind gesicherte Formen.	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügel. Weniger als 75 % verfügen über einen Witterungsschutz. Weniger als 25 % sind gesicherte Formen.	223	Umbau/ Neubau	Herstellung von mindestens 71 Abstellplätzen an Anlehnbügel sowie Herstellung einer Überdachung für mindesten 150 Abstellplätze an Anlehnbügel. Herstellung						

Radverkehrskonzept LK Reutlingen

Bestand										Mängel		Maßnahme		Beteiligung / Planungen		Geodaten			
Nr.	Kommune	Ort	Merkmal	Teil des Radnetzes	Entfernung zum Zielpunkt	Art der Halterung	Überdachung	Kapazität	Service-Angebot	Anmerkungen Bestand	Mängelsbeschreibung	Benötigte Kapazität	Umbau / Neubau	Maßnahmenbeschreibung	Weitere Maßnahmen im Zusammenhang	Anmerkungen Maßnahme	vorgelagene Planungen	Anmerkungen Beteiligung	Geodaten
61	Gomadingen	Bahnhof	ÖV Kategorie 2	Nein					Nein		Es bestehen keine Abstellplätze.		50	Neubau	Herstellung von mindestens 50 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 37 Abstellplätze an Anlehnbügeln. Herstellung von 13 gesicherten Abstellplätzen. Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Ladeinfrastruktur.				Point (9.15028858086165897 48.51257697595912077)
62	Gomadingen	Freibad und Hallenbad Münsingen	Freizeitziel	Nein	< 50 m	Anlehnbügel	Nein	82	Nein	Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügeln die Anzahl an Abstellplätzen beschreibt (Je 2 Räder pro Anlehnbügel). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden. Es besteht zudem das Potenzial für weitere Service-Ausstattungen.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2: 1 je 100 qm Grundstücksfläche (Freibäder) bzw. 1 je 5 Kleiderablagen (Hallenbäder)	Umbau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich. Als zusätzliche Serviceangebote / Ausstattung empfohlen werden Schließfächer.				Point (9.49011130863857311 48.41622834219528926)	
63	Gomadingen	Zwiefalter Klosterbräu Bierverkostung	Freizeitziel	Ja	< 50m	Anlehnbügel	Nein	12	Nein	Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügeln die Anzahl an Abstellplätzen beschreibt (Je 2 Räder pro Anlehnbügel). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen über einen Witterungsschutz. Es sind keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Umbau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.46021268703130858 48.2313508119899268)	
64	Gomadingen	Biosphärenzentrum Schwäbische Alb	Freizeitziel	Ja	< 50m	Kombinierte Vorderrad- und Anlehnhalterung	Ja	8	Ladeinfrastruktur; Reparaturstation	Reparaturstation nicht in Daten, aber bei Streetview sichtbar (Stand November 2024, ggf. vor Ort prüfen). Angaben aus Datensatz (16 Abstellplätze an Anlehnhalterungen) wird auf Basis Streetview-Ansicht nicht genutzt.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Umbau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze.				Point (9.53446804633116329 48.41279598179222887)	
121	Gomadingen	E-Bike-Verleih Münsingen / Mobilitätszentrum Münsingen	Freizeitziel	Ja	< 50m	Vorderradhalter		6	Reparaturstation; Fahrradverleih		Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen über einen Witterungsschutz. Es ist keine Ladeinfrastruktur vorhanden. Es besteht zudem das Potenzial für weitere Service-Ausstattungen.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Umbau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote ist Ladeinfrastruktur erforderlich. Als zusätzliche Serviceangebote/Ausstattungen empfohlen werden gesicherte Formen von Radabstellanlagen (z.B. Sammelschließanlage/Fahrradboxen) sowie Schließfächer.				Point (9.49067474011729217 48.40986338014531754)	
122	Gomadingen	Höhenfreibad Zwiefalten	Freizeitziel	Nein	< 50m	Vorderradhalter						Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2: 1 je 100 qm Grundstücksfläche (Freibäder)	Umbau	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.				Point (9.47284961010067583 48.23368473849332361)	
123	Gomadingen	Entdeckerwelt Bad Urach	Freizeitziel	Ja	< 50 m	Anlehnbügel	Nein	14	Ladeinfrastruktur	Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügeln die Anzahl an Abstellplätzen beschreibt (Je 2 Räder pro Anlehnbügel). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es ist kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2: 1 je 100 qm Nutzfläche (Museen und Ausstellungsgebäude, s. Erläuterung in der VwV)	Umbau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebot ist ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.39711005262453547 48.49173004691928668)	
124	Gomadingen	Outletcity Metzingen	Freizeitziel	Ja	> 100 m je nach Destination in der Outletcity	Vorderradhalter (20 Abstellplätze); Anlehnhalterung (4 Abstellplätze)		24		Bestandsdaten beziehen sich auf zwei Radabstellanlagen (id 273 und 274). Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügeln die Anzahl der Halterungen beschreibt (Kapazität je 2 Räder). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich. Weitere Radabstellanlagen sind im Bereich der Outletcity auf Grundlage OpenStreetMap verzeichnet.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden. Es besteht zudem das Potenzial für weitere Service-Ausstattungen.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2: z.B. 1 je 50 qm Verkaufszufußfläche (Verkaufsstätten, s. Erläuterung in der VwV)	Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich. Als zusätzliche Serviceangebote/Ausstattungen empfohlen werden Abstellflächen für ein Rad-Verleihsystem sowie Schließfächer.		Gemeinsame Maßnahme für die Outletcity, für welche weitere ggf. vorhandene Radabstellanlagen berücksichtigt werden müssen (keine Daten vorhanden). Die benötigte Kapazität kann über mehrere dezentrale Radabstellanlagen bereitgestellt werden, welche eine Entfernung von je > 50 m zum Zielpunkt aufweisen sollten.		Point (9.28324690747867365 48.53887286659659605)	
57	Grabenstetten	Haupt- und Landgestüt Marbach	Freizeitziel	Nein	< 50 m	Anlehnbügel	Nein	8		Radabstellanlage nicht in Daten, aber bei Streetview sichtbar (Stand April 2022, ggf. vor Ort prüfen)	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Umbau/Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.418342328435385 48.38412721510285053)	
58	Grabenstetten	Bobbahn Römerstein	Freizeitziel	Ja						Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.56011012768872881 48.51439257804740635)	
90	Grabenstetten	Nebelhöhle Sonnenbühl	Freizeitziel	Ja	< 50 m	Anlehnbügel	Nein	16		Radabstellanlage nicht in Daten, aber bei Streetview sichtbar (Stand Dezember 2018, ggf. vor Ort prüfen)	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden. Es besteht zudem das Potenzial für weitere Service-Ausstattungen.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Umbau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.2207198825976999 48.4168169683554564)	
81	Grafenberg	Bärenhöhle & Freizeitpark Traumland Sonnenbühl	Freizeitziel	Nein						Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.2146405299673733 48.37045735924595391)	
171	Grafenberg	Wimsener Höhle Hayingen	Freizeitziel	Ja					Ladeinfrastruktur	Keine Bestandsdaten vorhanden (Ausnahme Ladeinfrastruktur).	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es ist ggf. kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebot ist ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.4481720758776202 48.2564609768269932)	
48	Hayingen	Schloss Lichtenstein	Freizeitziel	Ja						Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden. Es besteht zudem das Potenzial für weitere Service-Ausstattungen.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich. Als zusätzliche Serviceangebote/Ausstattungen empfohlen werden Schließfächer.				Point (9.25619888081950926 48.4062628431086619)	
153	Hayingen	AlbThermen Bad Urach	Freizeitziel	Ja						Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2: z.B. 1 je 5 Kleiderablagen (Hallenbäder)	Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.37659229072467859 48.50298101502451686)	
154	Hayingen	Sternberghallenbad Gomadingen	Freizeitziel	Ja						Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2: 1 je 5 Kleiderablagen (Hallenbäder)	Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.3920774037631593 48.3950232953547728)	
155	Hayingen	E-Bike-Verleih Kurvenwalting Bad Urach	Freizeitziel	Ja					Fahrradverleih	Keine Bestandsdaten vorhanden (Ausnahme Fahrradverleih).	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.3758174128419352 48.50216984567830991)	
156	Hayingen	Höhenfreibad Bad Urach	Freizeitziel	Nein	< 50 m	Vorderradhalter (6 Abstellplätze); Anlehnbügel (24 Abstellplätze)	Nein	30		Radabstellanlage nicht in Daten, aber bei Streetview sichtbar (Stand Juni 2022, ggf. vor Ort prüfen)	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2: 1 je 100 qm Grundstücksfläche (Freibäder)	Umbau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.3899172520800338 48.491676840710883)	
157	Hayingen	Golfclub Reutlingen-Sonnenbühl	Freizeitziel	Ja						Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.21843569548916797 48.38687978759238462)	
56	Hohenstein	Alb-Gold Gläserne Produktion u. Kräuterverwelt	Freizeitziel	Nein						Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.23879363330452108 48.32724415620453584)	
76	Hohenstein	Bauernhausmuseum Hohenstein	Freizeitziel	Ja						Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2: 1 je 100 qm Nutzfläche (Museen und Ausstellungsgebäude, s. Erläuterung in der VwV)	Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.37657618221243361 48.34759580731775941)	
147	Hohenstein	Gustav-Jakob-Höhle	Freizeitziel	Nein						Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden. Es besteht zudem das Potenzial für weitere Service-Ausstattungen.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich. Als zusätzliche Serviceangebote/Ausstattungen empfohlen werden Schließfächer.				Point (9.47228893503277725 48.52212937870618248)	
148	Hohenstein	Falkensteiner Höhle Grabenstetten	Freizeitziel	Ja						Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden. Es besteht zudem das Potenzial für weitere Service-Ausstattungen.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich. Als zusätzliche Serviceangebote/Ausstattungen empfohlen werden Schließfächer.				Point (9.44958881953239072 48.51429974206991602)	
149	Hohenstein	Gestüttsmuseum Offenhausen	Freizeitziel	Ja						Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz. Es sind ggf. keine Ladeinfrastruktur sowie kein RadSERVICE-Punkt vorhanden.	Zu ermitteln nach VwV zur LBO BW Anhang 2: 1 je 100 qm Nutzfläche (Museen und Ausstellungsgebäude, s. Erläuterung in der VwV)	Neubau	Herstellung einer mindestens ausreichenden Abstellplätzen an Anlehnbügeln (individuelle Bedarfsermittlung nach VwV zur LBO BW) sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 50 % der Abstellplätze. Als Serviceangebote sind Ladeinfrastruktur sowie ein RadSERVICE-Punkt erforderlich.				Point (9.36851145554107134 48.3889046326877767)	
150	Hohenstein	Bahnhof	ÖV Kategorie 3	Ja	< 50m	Vorderradhalter	Nein	6	Reparaturstation; Fahrradverleih		Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 75 % verfügen über einen Witterungsschutz.	12	Umbau/Neubau	Herstellung von mindestens 12 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 8 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.				Point (9.49050026471713437 48.4094535420034191)	
151	Hohenstein	Bahnhof Grafeneck	ÖV Kategorie 3	Nein						Es bestehen keine Abstellplätze.	Es bestehen keine Abstellplätze.	6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.					

Radverkehrskonzept LK Reutlingen

Bestand										Mängel		Maßnahme		Beteiligung / Planungen		Geodaten			
Nr.	Kommune	Ort	Merkmal	Teil des Radroutennetzes	Entfernung zum Zielpunkt	Art der Halterung	Überdachung	Kapazität	Service-Angebot	Anmerkungen Bestand	Mängelbeschreibung	Benötigte Kapazität	Umbau / Neubau	Maßnahmenbeschreibung	Weitere Maßnahmen im Zusammenhang	Anmerkungen Maßnahme	vorliegende Planungen	Anmerkungen Beteiligung	
140	Mehrstetten	Bahnhof	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		12	Neubau	Herstellung von mindestens 12 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 8 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.24599076001022446 48.307175282682765)	
3	Metzingen	Bahnhof Mägerkingen	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		12	Neubau	Herstellung von mindestens 12 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 8 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.22251303074937567 48.28789549460759645)	
4	Metzingen	Hst. Häslach Rathaus	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.1957153587358107 48.59755526407253967)	
5	Metzingen	Hst. Walldorf Rathaus	ÖV Kategorie 3	Ja	< 50m	Anlehnbügel	Nein		26	Ladestation	Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügeln die Anzahl an Abstellplätzen beschreibt (Je 2 Räder pro Anlehnbügel). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht kein Witterungsschutz		Umbau	Herstellung einer Überdachung für mindestens 20 Abstellplätze.			Point (9.18110572901570521 48.58684946925805548)	
6	Metzingen	Hst. Gniebel Walddorfer Str	ÖV Kategorie 3	Ja	< 50m	Vorderradhalter	Nein		6		Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 75 % verfügen über einen Witterungsschutz.	Es besteht kein Witterungsschutz		Umbau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.18170284054873953 48.57670810087574864)	
27	Metzingen	Hst. Dörnach Mitte	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.1945447400638276 48.57785024418962649)	
28	Metzingen	Hst. Rübgarten Mitte	ÖV Kategorie 3	Ja	< 50m	Anlehnbügel	Nein		6		Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügeln die Anzahl an Abstellplätzen beschreibt (Je 2 Räder pro Anlehnbügel). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht kein Witterungsschutz		Umbau	Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze.			Point (9.16824920132380328 48.56518097431900571)	
43	Metzingen	Hohensteinschule	Schule	Ja						Keine Bestandsdaten vorhanden.	Es besteht ggf. keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 50 % der erforderlichen Abstellplätze verfügen ggf. über einen Witterungsschutz.	Es besteht kein Witterungsschutz		51	Neubau	Herstellung von mindestens 51 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 26 Abstellplätze. Die Einrichtung eines RadSERVICE-Punkts sowie Schließfächer kann optional geprüft werden.			Point (9.32780628645450705 48.34655956969046287)
82	Metzingen	Hst. Baumsatz	ÖV Kategorie 3	Ja	< 50m	Vorderradhalter mit Anlehnbügel	Nein		20		Es besteht kein Witterungsschutz	Es besteht kein Witterungsschutz		6	Umbau	Herstellung einer Überdachung für mindestens 15 Abstellplätze.			Point (9.19665802269784827 48.56448018504018904)
83	Metzingen	Hst. Rathaus/Polizei	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.15089594019153566 48.51512369355314291)	
84	Metzingen	Hst. Pliezhausen Rathaus	ÖV Kategorie 3	Nein		Anlehnbügel	Nein		20		Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügeln die Anzahl an Abstellplätzen beschreibt (Je 2 Räder pro Anlehnbügel). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht kein Witterungsschutz		6	Umbau	Herstellung einer Überdachung für mindestens 15 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.2062280416435911 48.55789505177205712)
85	Metzingen	Hst. Riederich Mitte	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.26858378252251569 48.5970934614687451)	
86	Metzingen	Hst. Ziegelwasenstr	ÖV Kategorie 3	Ja						RadSERVICE-E-Station	Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.30813732311743003 48.56658225396200605)	
13	Münsingen	Hst. Neugreuth Floriansplatz	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.29319694259310225 48.55556899445393528)	
14	Münsingen	Hst. Lindenplatz	ÖV Kategorie 3	Ja	< 100m	Anlehnbügel	Nein		4		Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügeln die Anzahl an Abstellplätzen beschreibt (Je 2 Räder pro Anlehnbügel). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Weniger als 75 % verfügen über einen Witterungsschutz.	Umbau/Neubau	Herstellung von mindestens 2 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.	Outletcity			Point (9.2818395184154241 48.53746203235409951)	
15	Münsingen	Hst. Fr.-Hermann-Platz	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.27901850543620377 48.54016354806287836)	
16	Münsingen	Hst. Neuhausen Insel	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.3066226775668337 48.52952974968680877)	
17	Münsingen	Hst. Glens Waldhorn	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.31033376319223649 48.50837391031530643)	
37	Münsingen	Hst. Schwölbogen	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.33163526646515351 48.53089420920125718)	
39	Münsingen	Hst. Beethovenstr	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.36979523480275134 48.52211491851051761)	
40	Münsingen	Hst. Rathaus	ÖV Kategorie 3	Ja	< 50m	Vorderradhalter	Nein		4		Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Es besteht zudem kein Witterungsschutz.	Es besteht kein Witterungsschutz	Umbau/Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.40735040431896508 48.52047908922914843)		
60	Münsingen	Hst. Kirche	ÖV Kategorie 3	Ja	< 50m	Anlehnbügel	Nein		32		Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügeln die Anzahl an Abstellplätzen beschreibt (Je 2 Räder pro Anlehnbügel). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht kein Witterungsschutz		6	Umbau	Herstellung einer Überdachung für mindestens 24 Abstellplätze.			Point (9.46201597044457721 48.52386508251944264)
126	Münsingen	Hst. Böhringen Albst	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.51089758910707062 48.49703635785797218)	
127	Münsingen	Hst. Zainingen Rathaus	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.54845032535030325 48.48184788734558737)	
128	Münsingen	Hst. Donnstetten Rathaus	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.5650944832546341 48.51558039289916024)	
129	Münsingen	Hst. Sirchingen Kirche	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.40745174577559418 48.45807928233006834)	
130	Münsingen	Hst. Wittlingen Uracher Str.	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.44193220735803784 48.46833753375857867)	
131	Münsingen	Hst. Hengen Rathaus	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.46443124235266708 48.48355392029097999)	
132	Münsingen	Hst. Marktplatz	ÖV Kategorie 3	Nein	< 50m	Anlehnbügel	Nein		24		Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügeln die Anzahl an Abstellplätzen beschreibt (Je 2 Räder pro Anlehnbügel). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht kein Witterungsschutz		Umbau	Herstellung einer Überdachung für mindestens 18 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.39968311440289673 48.49270696372768441)	
133	Münsingen	Hst. Scherbental	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.26516660441451378 48.49050210911071446)	
134	Münsingen	Hst. Eitlinger Str./Rathaus	ÖV Kategorie 3	Ja	< 50m	Anlehnbügel	Nein		16		Es wird davon ausgegangen, dass die zugrundeliegende Datenbasis zu den betreffenden Anlehnbügeln die Anzahl an Abstellplätzen beschreibt (Je 2 Räder pro Anlehnbügel). Eine genauere Prüfung vor Ort ist ggf. erforderlich.	Es besteht kein Witterungsschutz		Umbau	Herstellung einer Überdachung für mindestens 12 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.25940528629943849 48.48591320813321204)	
135	Münsingen	Hst. Friedrichstr.	ÖV Kategorie 3	Nein	< 50m	Vorderradhalter mit Anlehnbügel	Nein		8		Es besteht kein Witterungsschutz	Es besteht kein Witterungsschutz		Umbau	Herstellung einer Überdachung für mindestens 6 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.25373794983783782 48.48094620015594813)	
136	Münsingen	Hst. Daimlerstr.	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.22859825057875049 48.4776975261171259)	
137	Münsingen	Hst. Laibinsplatz	ÖV Kategorie 3	Nein	< 100m	Vorderradhalter	Nein		12	Ladestation	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Es besteht zudem kein Witterungsschutz.	Es besteht kein Witterungsschutz		Umbau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.22721256744810781 48.4643470968545999)	
138	Münsingen	Hst. Ahlsteige	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.21752205431709015 48.45194910045514547)	
139	Münsingen	Hst. Bleichstetten Sonnenhalde	ÖV																

Radverkehrskonzept LK Reutlingen

Bestand										Mängel		Maßnahme		Beteiligung / Planungen		Geodaten		
Nr.	Kommune	Ort	Merkmal	Teil des Radrounnetzes	Entfernung zum Zielpunkt	Art der Halterung	Überdachung	Kapazität	Service-Angebot	Anmerkungen Bestand	Mängelbeschreibung	Benötigte Kapazität	Umbau / Neubau	Maßnahmenbeschreibung	Weitere Maßnahmen im Zusammenhang	Anmerkungen Maßnahme	vorliegende Planungen	Anmerkungen Beteiligung
74	Pleizhausen	Hst. Kleinengstingen Rathaus	ÖV Kategorie 3	Ja					RadSERVIC E-Station		Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.29770918727950146 48.38540675668400581)
75	Pleizhausen	Hst. Kohlstetten Ortsmitte	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.32920132575933536 48.40443256795628457)
77	Pleizhausen	Hst. Gomadingen Rathaus	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.39275346152485291 48.3995517955413419)
79	Pleizhausen	Hst. Steingebronn	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.41227984066375889 48.4025065936956222)
80	Riederich	Hst. Dapfen	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.42236343701191537 48.3737550071072917)
11	Römerstein	Hst. Wasserstetten Pfaffental	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.43178142119579555 48.36514862761324451)
45	Römerstein	Hst. Seeburg	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.45556088034905251 48.44653094925715209)
91	Römerstein	Hst. Dottingen Rathaus	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.43639180618537132 48.4238600032537652)
92	Römerstein	Hst. Rietheim Kirche	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.44820019057037896 48.4337208977051219)
93	Römerstein	Hst. Traiflingen Rathaus	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.49520962952312964 48.43177724912350612)
20	Sonnenbühl	Hst. Oberes Tor/Schloßhof	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.	Berufliche Schule		Point (9.49640270631589978 48.4111799414412971)
21	Sonnenbühl	Hst. Aulingen Am Rathaus	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.51716884991862955 48.41203204580735786)
46	Sonnenbühl	Hst. Böttingen Rathaus	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.55062349784840237 48.411844082836474)
47	Sonnenbühl	Hst. Magolsheim	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.59134792347989062 48.40632025387027682)
54	Sonnenbühl	Hst. Apfelstetten Römerstr	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.49003876211965114 48.37650464482527468)
114	Sonnenbühl	Hst. Buttenhausen Hauenstr	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.47871275116436962 48.36098172033484133)
115	Sonnenbühl	Hst. Hundersingen Rathaus	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.48909452101315942 48.34257915060454991)
116	Sonnenbühl	Hst. Bichshausen Mitte	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.50028675634115949 48.33231238087368098)
117	Sonnenbühl	Hst. Gundelfingen Ack	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.50228557903492366 48.32319407819751689)
12	St. Johann	Hst. Dürrenstetten	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.51919696654539216 48.33075112112258154)
104	St. Johann	Hst. Bremelau	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.53911684097311152 48.34225106397421712)
105	St. Johann	Hst. Marktplatz	ÖV Kategorie 3	Ja	< 50m	Vorderradhalter	Nein	8			Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Es besteht zudem kein Witterungsschutz.		6	Umbau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.65595079965858375 48.37614671581813042)
106	St. Johann	Hst. Mägerkingen Kirche	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.22391301177594336 48.28967907287498917)
107	St. Johann	Hst. Hausen	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.19476318555837402 48.30223302925431028)
108	St. Johann	Hst. Kapelleschweg	ÖV Kategorie 3	Nein	< 50m	Vorderradhalter	Nein	6	Fahrradverleihs- und Fahrradwerkstatt	Abstellanlagen und Service-Angebot privat	Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Es besteht zudem kein Witterungsschutz.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.	Neubau öffentlicher Radabstellanlage		Point (9.23596152514862645 48.30553306748496733)
109	St. Johann	Hst. Vorstadt	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.24720354573976699 48.30935918099047655)
19	Trochteiflingen	Hst. Steinhilben Rathaus; Hst. Steinhilben Kirche	ÖV Kategorie 3	Ja	< 100m	Vorderradhalter	Nein	4			Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Umbau/ Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.27948140845512634 48.30816239643983801)
55	Trochteiflingen	Hst. Wilsingen	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.31282578604364275 48.27910123427434286)
67	Trochteiflingen	Hst. Oberstetten Mitte	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.33204849101207756 48.32943109781064095)
68	Trochteiflingen	Hst. Meidelstetten	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.30725839904295249 48.34469931925319486)
69	Trochteiflingen	Hst. Bernloch Rathaus	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.33322232095354742 48.35759329262255335)
70	Trochteiflingen	Hst. Bernloch Wolfsbühl	ÖV Kategorie 3	Nein							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.336092816456009654 48.35372296398374914)
141	Trochteiflingen	Hst. Ödenwaldstetten Rathaus	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.37394964356341909 48.34816814950118413)
142	Trochteiflingen	Hst. Eglingen	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.42784875717213744 48.35114452612435088)
143	Trochteiflingen	Hst. Ehestetten	ÖV Kategorie 3	Ja					RadSERVIC E-Station		Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.43288199653499149 48.32140722989861814)
144	Trochteiflingen	Hst. Münzdorf Rathaus	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.48034609112398563 48.30845009450042227)
145	Trochteiflingen	Hst. Anhausen	ÖV Kategorie 3	Ja	< 50m	Vorderradhalter	Nein	11			Es besteht keine ausreichende Anzahl von Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Es besteht zudem kein Witterungsschutz.		6	Umbau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.50097392342883396 48.29259582380050375)
146	Trochteiflingen	Hst. Indelhausen	ÖV Kategorie 3	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.		6	Neubau	Herstellung von mindestens 6 Abstellplätzen an Anlehnbügeln sowie Herstellung einer Überdachung für mindestens 4 Abstellplätze. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen und weiteren Serviceangeboten.			Point (9.492145158

Radverkehrskonzept LK Reutlingen

Bestand											Mängel		Maßnahme				Beteiligung / Planungen		Geodaten
Nr.	Kommune	Ort	Merkmal	Teil des Radroutennetzes	Entfernung zum Zielpunkt	Art der Halterung	Überdachung	Kapazität	Service-Angebot	Anmerkungen Bestand	Mängelbeschreibung	Benötigte Kapazität	Umbau / Neubau	Maßnahmenbeschreibung	Weitere Maßnahmen im Zusammenhang	Anmerkungen Maßnahme	vorliegende Planungen	Anmerkungen Beteiligung	
170	Zwiefalten	Nürtinger Str	Zentraler Ort	Ja							Es bestehen keine Abstellplätze.	10	Neubau	Herstellung von mindestens 10 Abstellplätzen an Anlehnbügeln. Prüfung der Herstellung von gesicherten Abstellplätzen, einer Überdachung und weiteren Serviceangeboten.			Umbau der Ortsmitte Grafenberg. Entsprechende Anzahl in der Planung bereits vorgesehen.		Point (9.30623219695790915 48.56644488915723912)