

Beispiel Klingwiesenbach in Wannweil: Renaturierung und Verbesserung des Hochwasserschutzes



Bild oben: Enges und teilweise verdoltes Gewässerbett, Verlauf links von der markierten Baumgruppe; beim Augusthochwasser 2002 kam es zu Überschwemmungen




Bild rechts: Durch den Abbruch des Schuppens konnte der Klingwiesenbach verlegt, geöffnet und aufgeweitet werden (Verlauf jetzt rechts von der markierten Baumgruppe). Der Hochwasserabfluss wurde deutlich verbessert.