

Radverkehrskonzept LK Reutlingen

Bestand																				Mängel			Maßnahme								
Nr.	Kommune	Abschnitt	Netzkat	RadNETZ_BW	Straßenka	Zuständig	DTV	Geschw	Lage	Führungs	Oberfläch	Qu_Oberfl	Topografie	SV-Anteil	Breite	Anm_Beteil	Art	Prob Daten	Beleuchtun	Anm_Best	Handl_Füh	weit_Handl	Maßn_Füh	weit_Maßn	vori_Planu	Maßn_Füh_1	Anm_Maß	Kosten-schätzung	Prioritaet	Ausbaustufe	
RT 154	Reutingen	Im Wiesatzal (L230) Ortseingang/-ausgang Bronnweiler	Hauptroute		Landesstraße	Land	5485	50	Innerorts	Mischverkehr	Asphalt	gut befahrbar	Keine Steigung vorhanden / merkbar	3,08			Punkt/Knoten		Keine Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Zielstandard		Bau einer Querungshilfe			Herstellen einer Ein-/Ausleitung		3 2A		2
RT 140	Reutingen	Seewaldstraße (K 6715) zw. Ortseingang/-ausgang Reicheneck und L 378A	Hauptroute		Kreisstraße	Kreis		100	Außerorts	Mischverkehr	Asphalt	gut befahrbar	Leichte Steigung vorhanden				Punkt/Knoten	Kein DTV vorhanden	Keine Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard		Bau einer Querungshilfe					3 2A		2
RT 157	Reutingen	K 6729 Höhe Birkenhof	Hauptroute		Kreisstraße	Kreis	6060	70	Außerorts	Gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsvverkehr)	Asphalt		Leichte Steigung vorhanden	3,4			Punkt/Knoten		Keine Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard		Verbesserung der Querungssituation	Planung abgeschlossen, Bau ausstehend				3 2A		2
RT 145	Reutingen	K 6725 Ortseingang/-ausgang Sickenhausen Richtung Degerschlacht	Hauptroute		Kreisstraße	Kreis	3119	100	Außerorts	Wirtschaftsweg	Asphalt	gut befahrbar	Keine Steigung vorhanden / merkbar	4,1			Punkt/Knoten		Keine Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard		Herstellen einer Ein-/Ausleitung					3 2A		2
RT 153	Reutingen	K 6728 zw. Klingenthalde und L 383	Hauptroute		Kreisstraße	Kreis	3733	100	Außerorts	Gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsvverkehr)	Asphalt		Leichte Steigung vorhanden	4,7			Punkt/Knoten		Keine Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Zielstandard		Bau einer Querungshilfe			Umbau im Zuge der Gesamtmaßnahme K 6728 (FDE, Bushaltestelle, Querungshilfe)		4 2A		2
RT 133	Reutingen	Knotenpunkt Kniebisstraße/Hohenstaufenstraße (K 6720/K 6722)	Hauptroute		Kreisstraße	Kreis	4756	70	Außerorts	Gehweg mit Radverkehrs frei (Zweirichtungsvverkehr)	Asphalt			3,3	2,2		Punkt/Knoten		Keine Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Zielstandard		Umbau Knotenpunkt zur Sicherheitsverbesserung	Umbau im Zuge der Gesamtmaßnahme K 6720 (FDE, Kanal, Radweg, Querungshilfe, Ein- und Ausleitung)				4 2B		3
RT 86	Reutingen	Bronnweilerstr. (L 230) am Ortseingang/-ausgang Gönningen	Hauptroute		Landesstraße	Land		50	Innerorts	Mischverkehr	Asphalt	gut befahrbar	Keine Steigung vorhanden / merkbar				Strecke	Kein DTV vorhanden	Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht Mindeststandard		Gemeinsamer Geh-/Radweg einrichten / ausbauen	Herstellen einer Ein-/Ausleitung		Temporeduktion prüfen		4 2B		3
RT 38	Reutingen	Kirchentellinsfurter Str. zwischen Stadtgrenze und Ortseingang/-ausgang Degerschlacht	Hauptroute		Kreisstraße	Kreis		100	Außerorts	Mischverkehr	Asphalt	gut befahrbar	Leichte Steigung vorhanden				Strecke	Kein DTV vorhanden	Keine Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard	Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard	Gemeinsamer Geh-/Radweg einrichten / ausbauen	Herstellen einer Ein-/Ausleitung			Von Maßnahme Kreis Tübingen abhängig	4 2B		3
RT 144	Reutingen	K 6722 Ortseingang/-ausgang Sickenhausen Richtung Kirchentellinsfurt	Hauptroute		Kreisstraße	Kreis		100	Außerorts	Mischverkehr	Asphalt	gut befahrbar	Leichte Steigung vorhanden				Strecke	Kein DTV vorhanden	Keine Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard	Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard	Gemeinsamer Geh-/Radweg einrichten / ausbauen	Herstellen einer Ein-/Ausleitung			Von Maßnahme Kreis Tübingen abhängig	4 2B		3
RT 6	Reutingen	Neckartenzlinger Straße (L 374) zw. Ortseingang/-ausgang Mittelstadt und Abzw. Neckartalradweg	Hauptpendlerroute	RadNETZ Alltag und Freizeit	Landesstraße	Land	8382	50	Innerorts	Mischverkehr	Asphalt	gut befahrbar	Keine Steigung vorhanden / merkbar	4,8			Strecke		Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Zielstandard		Getrennter Geh- und Radweg einrichten / ausbauen			Markierungslösung		5 1B		2
RT 17	Reutingen	Pliezhäuser Str. (L 378) zw. Ortseingang/-ausgang Oftringen und Stadtgrenze	Hauptroute		Landesstraße	Land	4491	70	Außerorts	Gemeinsamer Geh- und Radweg (Zweirichtungsvverkehr)	Asphalt	gut befahrbar	Starke Steigung vorhanden	5,3	2	Hier auf Schulweg ist kein Radweg vorhanden	Strecke		Beleuchtung vorhanden	Beschilderung Geh-/Radweg fehlt		Bestand erfüllt nicht den Zielstandard	Kein Handlungsbedarf	Gemeinsamer Geh-/Radweg einrichten / ausbauen	Keine Maßnahme			Fahrbahnbreite reduzieren zugunsten eines breiteren Geh-/Radwegs, Beschilderung Geh-/Radweg ergänzen	5 2A		2
RT 75	Reutingen	L 384 zw. Ohmenhausen und Kreisgrenze (Gomaringen)	Hauptroute		Landesstraße	Land	11080	100	Außerorts	Mischverkehr	Asphalt	gut befahrbar		2,08			Strecke		Keine Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard		Gemeinsamer Geh-/Radweg einrichten / ausbauen					5 2B		3
RT 28	Reutingen	Seewaldstraße (K 6715) zw. Ortseingang/-ausgang Reicheneck und L 378A	Hauptroute		Kreisstraße	Kreis		100	Außerorts	Mischverkehr	Asphalt	gut befahrbar	Leichte Steigung vorhanden				Strecke	Kein DTV vorhanden	Keine Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard	Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard	Gemeinsamer Geh-/Radweg einrichten / ausbauen	Herstellen einer Ein-/Ausleitung				5 2B		3
RT 90	Reutingen	Lichtensteinstr. (L 230) zw. Ortseingang/-ausgang Gönningen und Stadtgrenze	Nebenroute		Landesstraße	Land	5734	100	Außerorts	Mischverkehr	Asphalt	gut befahrbar	Starke Steigung vorhanden	5,41		fehlender Radweg; keine Tempobeschränkung für den Kfz-Verkehr	Strecke		Keine Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard	Kein Handlungsbedarf	Eigenständigen Radweg einrichten / ausbauen	Keine Maßnahme		Temporeduktion prüfen		5 3B		4
RT 81	Reutingen	K 6728 zw. Klingenthalde und L 383	Hauptroute		Kreisstraße	Land	3733	100	Außerorts	Gehweg mit Radverkehr frei (Zweirichtungsvverkehr)	Asphalt		Leichte Steigung vorhanden	4,7	1,8		Strecke		Keine Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard		Gemeinsamer Geh-/Radweg einrichten / ausbauen		Möglicheweise Umbau im Zuge der Gesamtmaßnahme K 6728 (FDE, Bushaltestelle, Querungshilfe)			5 2C		4
RT 128	Reutingen	Kniebisstraße (K 6720) zwischen Ortseingang/-ausgang Rommelsbach und Hohenstaufenstraße (K 6722)	Hauptroute		Kreisstraße	Kreis	7738	70	Außerorts	Gehweg mit Radverkehr frei (Zweirichtungsvverkehr)	Asphalt		Leichte Steigung vorhanden	1,9	2,2		Strecke		Keine Beleuchtung vorhanden	Kein Sicherheitstrennstreifen vorhanden		Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard	Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard	Gemeinsamer Geh-/Radweg einrichten / ausbauen	Herstellen einer Ein-/Ausleitung				5 2C		4
RT 21	Reutingen	Donaustraße (K 6720) zw. Ortseingang/-ausgang Altenburg und B 297	Hauptroute		Kreisstraße	Kreis		50	Außerorts	Mischverkehr	Asphalt	gut befahrbar	Keine Steigung vorhanden / merkbar				Strecke	Kein DTV vorhanden	Keine Beleuchtung vorhanden			Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard	Bestand erfüllt nicht den Mindeststandard	Gemeinsamer Geh-/Radweg einrichten / ausbauen	Herstellen einer Ein-/Ausleitung				5 2C		4